令和元年度横浜市高齢者保養研修施設「ふれーゆ」修繕内容一覧

No	修繕箇所・内容
1	男性大浴場 硝子張替え
2	2階受付前両替機縮退エラー表示復旧
3	設備修繕部品(プールベンチ補修用塗装)
4	設備修繕部品(トイレドア鍵)21か所
5	25mプール 温度設定器交換
6	設備修繕部分(シャワーヘッド)
7	駐車場出入口用バー(直元)交換
8	駐車場出入口用バー(元)交換
9	男女大浴場内サウナ室 温度計交換
10	節水機器 定期点検
11	女性大浴場サウナ室 温度調整部品交換
12	手動扉 ドアクローザー交換(10台)
13	設備修繕部品(ろ過器系統コンプレッサー用のエア関連)
14	設備修繕部品(床面補修用薬剤)
15	血圧計修繕
16	血圧計修繕
17	3階トイレウォシュレット設置(3台)
18	3階大広間周辺証明LED化(62台)
19	事務所內大金庫扉修理
20	空調機用Vベルト交換
21	男性大浴場混合水栓更新
22	1階コリドールロールカーテン交換
23	1階トイレ自動水栓化
24	設備修繕部品(トイレドア鍵15個)
25	プール場内壁掛け時計交換(2台)
26	水着用脱水機修繕
27	スチール椅子(10脚)、専用チェアーポーター購入
28	館内 個室トイレ呼び出し装置設置 (14台)
29	空調機(AHU-8-2)換気側電動機巻線修理
30	ジャグジープール 上記用電動二方弁等交換
31	湧水槽 水中ポンプ交換
32	非常照明具交換(8台)
33	駐車場 監視カメラ交換
34	館内 設備時計 (親時計) 交換
35	設備修繕部品(男性大浴場 サウナ温度調整部品)
36	空調機(AHU-8-2)サーマルリレー交換

37	空調機換気側送風機・電動機用プーリー交換
38	大浴場男女自動ドア修繕
39	発券機および入金精算機紙幣ユニット交換
40	監視カメラ用モニター交換
No	修繕箇所・内容
41	炭酸カルシウム人工温泉装置定期点検
	(炭酸カルシウム補充原石、年間定期管理メンテナンス工事)
42	大広間 畳表張替
43	1階 防煙垂れ壁設置
44	館内 誘導灯、誘導パネル(各3台)交換
45	大浴場男湯 蒸気二方弁、設置器交換
46	空調機 インバーター(4台)交換
47	プール通路 パネルヒーター(2台)交換
48	非常用発電機 蓄電池充電装置交換
49	設備修繕部品(プールベンチ補修用錆取り・塗装)
50	子どもプール 蒸気制御用温度設定器交換
51	電気室 高圧受電盤制御リレー交換
52	大浴場男湯 還水系逆止弁、スチームトラップ交換
53	ヘアキャッチャーボール弁、管材交換
54	大浴場ぬる湯 温度計交換
55	バランシングタンク 電極帯、フロートレスリレー交換
56	バタフライ弁交換(ろ過機逆止弁、冷水温水弁)
57	プール強制シャワーミキシングバブル、減圧弁交換
58	流水プール ろ過循環配管修繕
59	空調機 換気側電動機用プーリー・送風機軸受交換
60	クアプール ジェットポンプカップリング交換
61	プール監視室 洗濯機モーター交換
62	防滴型ハイパワーワイヤレスアンプ修理
63	プール 監視カメラおよびレコーダー交換
64	プール更衣室 ロッカー取っ手部品
65	入退場システム 管理パソコン用UPS交換
66	扇風機更新(3台)
67	駐車場 出入口用バー(直先)交換
68	駐車場 出入口用バー(直元)交換
69	券売機カセットチューブ交換(8個) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
70	体重計アダプター交換
71	プール監視用カメラ・駆動ユニット交換
	大浴場発信機・館内 誘導灯交換
73	空調機(AHU9)プーリー・ベアリング交換

74	レストラン 冷凍ストッカー更新
75	館內 設備時計 (親時計) 交換
76	プールクリーナー修繕
77	錠前ケース交換
78	設備修繕備品(衛生部材)
79	設備修繕備品(圧力計、連成計)