

親水拠点の河川底質の放射線量及び河川水の放射性物質の測定結果 一覧表

河川名	行政区	親水拠点	採水日	河川底質の放射線量 測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	河川水の放射性物質の測定値(Bq/L)		
					I(ヨウ素)131	Cs(セシウム)134	Cs(セシウム)137
					上段:測定値 下段:検出下限値	上段:測定値 下段:検出下限値	上段:測定値 下段:検出下限値
梅田川	緑	一本橋メダカ広場	H24.6.13	0.07	不検出 0.669	不検出 0.529	不検出 0.355
		念珠坂公園広場	H24.6.13	0.04	不検出 0.570	不検出 0.496	不検出 0.624
		梅田川遊水地	H24.6.13	0.05	不検出 0.641	不検出 0.664	不検出 0.654
		西ノ前橋下流広場	H24.6.13	0.11	不検出 0.572	不検出 0.461	不検出 0.624
砂田川	港北	馬込上橋上流階段護岸	H24.6.20	0.12	不検出 0.541	不検出 0.406	不検出 0.735
平戸永谷川	港南	松神橋上流	H24.6.5	0.07	不検出 0.572	不検出 0.487	不検出 0.649
		水田橋下流	H24.6.5	0.10	不検出 0.610	不検出 0.427	不検出 0.534
帷子川	旭	越巻橋上流右支川広場	H24.6.20	0.05	不検出 0.471	不検出 0.578	不検出 0.556
中堀川	旭	白糸の滝	H24.6.20	0.12	不検出 0.532	不検出 0.578	不検出 0.517
阿久和川	泉	いにしへのまほろば	H24.6.11	0.04	不検出 0.504	不検出 0.571	不検出 0.591
		集いのまほろば	H24.6.11	0.06	不検出 0.551	不検出 0.591	不検出 0.591
		出合いのまほろば	H24.6.11	0.06	不検出 0.629	不検出 0.553	不検出 0.556
		ふれあいのまほろば	H24.6.11	0.09	不検出 0.448	不検出 0.551	不検出 0.591
		憩いのまほろば	H24.6.11	0.07	不検出 0.598	不検出 0.596	不検出 0.473
		新神明橋～堂山橋	H24.6.11	0.05	不検出 0.576	不検出 0.538	不検出 0.735
	戸塚	平戸永谷川合流点	H24.5.21	0.06	不検出 0.565	不検出 0.462	不検出 0.535
		こいがふち広場(名瀬川合流点)	H24.5.21	0.05	不検出 0.637	不検出 0.611	不検出 0.606
		かもめ橋～片曾橋1	H24.5.21	0.04	不検出 0.582	不検出 0.616	不検出 0.637
		かもめ橋～片曾橋2	H24.5.21	0.03	不検出 0.630	不検出 0.584	不検出 0.667
		かもめ橋～片曾橋3	H24.5.21	0.06	不検出 0.597	不検出 0.486	不検出 0.493
		片曾橋～新代橋	H24.5.21	0.03	不検出 0.555	不検出 0.475	不検出 0.637
		新代橋～五軒橋	H24.5.21	0.05	不検出 0.688	不検出 0.564	不検出 0.610
舞岡川	戸塚	舞岡川ふれあい広場(舞岡小脇)	H24.5.21	0.07	不検出 0.615	不検出 0.396	不検出 0.517
いたち川	栄	右支川小いたち橋上流左岸	H24.5.28	0.09	不検出 0.542	不検出 0.664	不検出 0.473
		大いたち橋小いたち橋中間	H24.5.28	0.07	不検出 0.641	不検出 0.664	不検出 0.624
		天神橋下流右岸	H24.5.28	0.05	不検出 0.644	不検出 0.702	不検出 0.682
		小長谷橋上流左岸	H24.6.5	0.05	不検出 0.524	不検出 0.566	不検出 0.498
		桂橋下流右岸	H24.6.5	0.06	不検出 0.525	不検出 0.529	不検出 0.595
		本郷小学校前広場	H24.6.5	0.07	不検出 0.539	不検出 0.551	不検出 0.595
		日東橋周辺広場	H24.6.5	0.07	不検出 0.602	不検出 0.529	不検出 0.623
		右支川石橋下流右岸広場	H24.5.28	0.05	不検出 0.563	不検出 0.602	不検出 0.735
		扇橋の水辺	H24.6.5	0.09	不検出 0.501	不検出 0.592	不検出 0.566
		稲荷森の水辺	H24.5.28	0.10	不検出 0.659	不検出 0.602	不検出 0.624
		坊中の水辺	H24.5.28	0.06	不検出 0.565	不検出 0.645	不検出 0.682
		石原の水辺	H24.5.28	0.06	不検出 0.662	不検出 0.502	不検出 0.556
		上郷地区センター周辺	H24.5.28	0.05	不検出 0.676	不検出 0.579	不検出 0.654
和泉川	瀬谷	山王橋～宮前橋	H24.6.25	0.04	不検出 0.589	不検出 0.461	不検出 0.566
		東山橋～大神橋	H24.6.25	0.09	不検出 0.579	不検出 0.474	不検出 0.649
		寺ノ脇の水辺	H24.6.25	0.07	不検出 0.695	不検出 0.583	不検出 0.459
		関が原の水辺	H24.6.25	0.07	不検出 0.639	不検出 0.656	不検出 0.623
		東山の水辺	H24.6.25	0.09	不検出 0.574	不検出 0.504	不検出 0.498
		二ツ橋の水辺	H24.6.25	0.04	不検出 0.524	不検出 0.447	不検出 0.459
	泉	和泉橋～神田橋	H24.6.18	0.07	不検出 0.549	不検出 0.505	不検出 0.556
		神田橋～宮下橋	H24.6.18	0.04	不検出 0.610	不検出 0.551	不検出 0.654
		鍋屋橋～中和田橋	H24.6.18	0.04	不検出 0.538	不検出 0.551	不検出 0.591
		御蔵橋～石橋	H24.6.18	0.06	不検出 0.670	不検出 0.505	不検出 0.517
		北の境橋～わいずみ橋	H24.6.18	0.05	不検出 0.570	不検出 0.592	不検出 0.473
		和泉川親水広場(関島橋)	H24.6.18	0.05	不検出 0.559	不検出 0.545	不検出 0.473
		地藏原の水辺	H24.6.18	0.04	不検出 0.561	不検出 0.572	不検出 0.517
宇田川	戸塚	まさかりが淵	H24.5.21	0.05	不検出 0.655	不検出 0.592	不検出 0.480
		的場橋周辺広場	H24.5.21	0.06	不検出 0.620	不検出 0.577	不検出 0.438
宮川	金沢	宿広場	H24.6.25	0.07	不検出 0.512	不検出 0.663	不検出 0.595
相沢川	瀬谷	相沢川ウオーク	H24.6.26	0.04	不検出 0.590	不検出 0.462	不検出 0.498
		童橋	H24.6.25	0.06	不検出 0.553	不検出 0.565	不検出 0.566

※河川底質の放射線量測定機器 : NaI(Tl)シンチレーション検出器(TCS-172B 日立アロカメディカル社製)

※河川水の放射性物質の分析方法 : 緊急時におけるガンマ線スペクトル解析法に準ずる(測定機器:ゲルマニウム半導体検出器)